



Azienda certificata  
UNI EN ISO 9001  
UNI EN ISO 14001  
OHSAS 18001

Attestazione SOA  
OGI – OG12  
OSI – OS23 OS24

Cap. soc. € 246.344,00  
C.F. e R.I. 04185561000  
R.E.A. Roma 741366

Sede legale ed operativa  
Via Trieste, 12  
00071 Pomezia (RM)

Tel. 06/94443880  
Fax 0774 374112

## **SERVIZIO: BONIFICA AMIANTO, RIMOZIONE RIFIUTI**

**DESCRIZIONE:** Bonifica manufatti in amianto, rimozione e smaltimento manti di copertura in lastre di amianto – cemento (eternit) con rifacimento di parte delle coperture interessate, opere di messa in sicurezza propedeutiche al rifacimento delle coperture, bonifica da guano, rimozione dei rifiuti giacenti sul suolo.



**Cliente:** Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale

**Luogo:** sito demaniale in Tarquinia (VT), Località Saline, scheda patrimoniale codice VTB0390

**Importo lavori:**

- € 159.034,95

**Durata lavori:**


- dic. 16 – lug. 17

**Descrizione intervento:**

- Bonifica da amianto delle coperture dei fabbricati del sito, con estensione pari a circa 2.600,00 mq;
- Ripristino di parte delle coperture con pannelli sandwich finto coppo con estensione pari a circa 2.000,00 mq;
- Bonifica e rimozione impianti e manufatti contenenti amianto;
- Messa in sicurezza edifici;
- Bonifica da guano;
- Rimozione dei rifiuti giacenti sul suolo.

**Rifiuti avviati a smaltimento e/o recupero:**

- Materiali da costruzione contenenti amianto: 48 ton
- Guano: 7,7 ton
- legno, imballaggi ed altri rifiuti: 2,5 ton



Rifiuti avviati a smaltimento


### REPORT FOTOGRAFICO



Edificio principale – coperture oggetto di bonifica




Ripristino coperture post bonifica



Bonifica impianti contenenti amianto



Bonifica impianti e manufatti contenenti amianto



Progetto di messa in sicurezza edifici



Bonifica da guano – Prima e dopo





*Bonifica da guano – Prima e dopo*



*Smaltimento rifiuti*