

**SERVIZIO: BONIFICHE E DEMOLIZIONI – BONIFICA AMIANTO
COMPATTO – BONIFICA FAV – BONIFICA SITO CONTAMINATO**



**GESTIONE GLOBALE
SERVIZI AMBIENTALI**

Cliente: BNP Paribas Leasing Solutions S.p.A.

Azienda certificata
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
OHSAS 18001

Luogo: Cantiere C/o Ex ECO.RIF – Centro Puglia Recuperi Via dei Fiordalisi,
snc - 70132 Modugno (BA)

Importo lavori:

- € 368.200,00

Attestazione SOA
OGI – OG12
OSI – OS23 – OS24

Durata dell'appalto:

- mag 2020 – set 2020

Cap. soc. € 246.344,00
C.F: e R.I. 04185561000
R.E.A. Roma 741366

Descrizione intervento:

- Esecuzione taglio vegetazione;
- Bonifica rimozione e smaltimento manufatti in amianto e FAV
- Raccolta, rimozione e smaltimento rifiuti speciali;
- Indagine ambientale.

Rifiuti (ton) prodotti durante le attività di cantiere:

Sede legale ed operativa
Via Trieste, 12
00071 Pomezia (RM)

Tel. 06/94443880
Fax 0774 374112

CER	Descrizione	Quantità (Kg)
191301	Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, contenenti sostanze pericolose	413.180
150106	Imballaggi in materiali misti	18.550
160103	Pneumatici fuori uso	3.240
170203	Plastica	2.500
170604	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	1.670
170201	Legno	650
150202	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	360
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	300
170407	Metalli misti	200
161001	Soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanze pericolose	180
150110	Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	54
160211	Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, hfc, hfc	43

CER	Descrizione	Quantità (Kg)
070413	Rifiuti solidi contenenti sostanze pericolose	40
170601	Materiali isolanti contenenti amianto	20
080318	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	10
170603	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose	10
170605	Materiali da costruzione contenenti amianto	10

REPORT FOTOGRAFICO



Manufatto ante operam



Cernita e confezionamento rifiuti



Carico rifiuti contaminati con escavatore



Foto post Operam

Città *Modugno (BA)*

Via *Dei Fiordalisi s.n.c. – zona industriale*

Utilizzatore *CENTRO PUGLIA RECUPERI S.R.L.*

Ctr *M0024861*

REPORT FINE LAVORI

Attività *Bonifica rifiuti*

Inizio lavori *25/8/2020*

Fine lavori *21/9/2020 (escluso intervento integrativo: sondaggi)*

Durata *20 gg lav. (escluso intervento integrativo: sondaggi)*

In data odierna presso il sito in oggetto sono presenti il sottoscritto ing. Marco Gentilini in qualità di Direttore dei Lavori incaricato dalla proprietà BNP Paribas Leasing Solutions Spa e il geom. Alessandro Merlo della soc. Intereco Servizi, incaricata della bonifica del sito sulla base del contratto di appalto OdA nr. 2138/2019 del 17/12/2019.

In considerazione delle attività appaltate e verificato lo stato dei luoghi, alla data odierna, si conferma la corretta, completa e conforme esecuzione dell'intervento affidato e pertanto si esprime parere favorevole al collaudo dei lavori, autorizzando altresì il pagamento del saldo spettante (si allegano SAL finale e Certificato di Pagamento).

La Direzione Lavori
Ing. Marco Gentilini



ALLEGATO: elaborato fotografico “stato ante-operam” e “post-operam”

BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT ITALY S.R.L.

Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas Real Estate SAS - Parigi
Capitale Euro 100.000 i.v. - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione nel Reg. Imprese di Milano 13181400154 - R.E.A. 1622758
Sede Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano - tel. +39 02 3666040.1 - fax +39 02 36660499 - www.realestate.bnpparibas.it
Uffici di Roma: Via di San Basilio, 48 - 00187 - fax +39 06 94515440
Indirizzo PEC: repm@legalmail.it

