



**Bonifiche
e demolizioni**



**Gestione rifiuti
speciali**

BONIFICA AMBIENTALE PER RIQUALIFICAZIONE DI AREA EX IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI



Cliente:

BNP Paribas Leasing
Solutions S.p.A.

Luogo:

Cantiere C/o Ex ECO.RIF
Centro Puglia Recuperi
Via dei Fiordalisi, snc -
70132 Modugno (BA)

Importo lavori:

€ 368.200,00

Durata dell'appalto:

mag 2020 – set 2020

Descrizione:

L'area oggetto di intervento, di estensione circa 5.000 mq, è costituita da uno stabilimento dismesso di trattamento di rifiuti solidi urbani e metallici della società Centro Puglia Recuperi. Successivamente alla cessazione dell'attività, il sito è stato oggetto di abbandono di rifiuti, sia nelle aree coperte, che nei piazzali di cernita e stoccaggio.

L'intervento è stato eseguito nelle seguenti fasi principali:

- Esecuzione taglio vegetazione;
- Bonifica rimozione e smaltimento manufatti in amianto e FAV
- Raccolta, rimozione e smaltimento rifiuti speciali;
- Indagine ambientale.

Nella tabella di seguito i principali rifiuti censiti e classificati secondo la normativa vigente (D.Lgs. 152/2006)

Rif.	Descrizione	CER	Quantità	U.m.
ID01	Guarnizioni Sfuse in amianto campione M1	17.06.01*	25,00	kg
ID02	Quadrotte di controsoffitto contenente FAV Cat. 2, a terra	17.06.03*	500,00	kg
ID03	Sfalcio verde – Lavorazioni preliminari	20.02.01	400,00	m ²
ID04	Rifiuti Campione RA	19.13.01*	55,00	m ³
ID05	Rifiuti Campione RB	19.13.01*	28,00	m ³
ID06	Rifiuti Campione RC	19.13.01*	131,00	m ³
ID07	Rifiuti Campione RD	19.13.01*	532,00	m ³
ID08	Rifiuti Campione RE	19.13.01*	73,00	m ³
ID09	Rifiuti Campione RF	19.13.01*	87,00	m ³
ID10	Rifiuti Campione RG	19.13.01*	5,00	ton
ID11	Rifiuti Campione RH	16.10.01*	10,00	ton
ID12	Inerti e detriti	17.01.03	10,00	ton
ID13	Legno	17.02.01	8,00	ton
ID14	Plastica	17.02.03	10,00	ton
ID15	Rottami metallici	17.04.07	7,00	ton
ID16	Frigoriferi, elettrodomestici	16.02.11*	4,00	ton
ID17	Stracci e tessuti in genere	15.02.02*	1,00	ton
ID18	Vetro	17.02.02	1,00	ton
ID19	RAEE	16.02.14	1,00	ton
ID20	Verde da sfalcio	20.02.01	3,00	ton
ID21	Prodotti chimici sfusi	07.04.13*	0,50	ton
ID22	RAU	20.03.01	20,00	ton



REPORT FOTOGRAFICO

Area ante operam



Confezionamento e carico rifiuti contaminati con escavatore



Foto post Operam

